



**Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Skfm Lars Sundström AB**

Värtavägen 57, 115 38 Stockholm
Tel: 663 47 15 Fax: 661 63 66
E-mail: info@sotarenstockholm.nu

Certifierad enligt DET NORSKE VERITAS
Certifikat nr: 2007-SKM-AQ-2432

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Sid 1

Utskrivningsdatum

140120

Protokollsnummer

14-BP22

Folionr

100170200

14-0062

Agare (namn och postadress)

Brf Tuben 3
gm Maria Edbom
Upplandsgatan 23
113 60 STOCKHOLM

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc) Tuben 3	Adress Upplandsgatan 23 Rådmanög 78
Beskrivning (bostadshus, kontor etc) Flerbostadshus	Besiktningen avser <input type="checkbox"/> nybyggnad <input type="checkbox"/> ändring <input type="checkbox"/>
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

Tätetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd den 140115-0116	Provningen omfattar Rökkanal till: 37 kakelugnar			
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen <input type="checkbox"/> förmärktes <input type="checkbox"/> förmärktes ej	Skorstensens material Tegel	Skorstenshöjd, meter	Över(under)tryck Pa	
Angränsande kanaler <input checked="" type="checkbox"/> finns <input type="checkbox"/> finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig <input type="checkbox"/> äga normal täthet <input type="checkbox"/> ej äga normal täthet			
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435 <input type="checkbox"/>	Luftbehandlingsinstallation <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FTX	Inreglerad den		
Besiktningdatum	Takskyddsanordningar <input type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> med erinran	Var bjälklag besiktningsbart? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		

Utlåtande

På uppdrag har brandskyddskontroll/kamerainspektion utförts på 34 rökkanaler som betjänar eldstäder i ovanstående fastighet. På protokoll BK14-9 redovisas kanalernas status specificerat per lägenhet/eldstad.

12 rökkanaler. Inga avvikelser har noterats.
2 rökkanaler har ej kontrollerats pga låsta utrymmen.
1 rökkanal har ej kontrollerats pga stopp i kanal.
22 rökkanaler. Brist/avvikelse har noterats.
Ej tillgängliga lägenheter Rådmanögatan 78, 3:2 tr Lindqvist Fundahn och 0:1 tr Blomqvist.

Åtgärd: Rökkanaler där brister noterats bör röktryck-provas för att kontrollera rökkanalens status.

Forts sid 2.

Protokoll översänt till

byggnadsnämnd fastighetsägare kvalitetsansvarig

Eldstäder rök- avgas- im- vent.-kanaler har undersökts utan erinran med erinran enl. ovan

R Fransson
Sakkunnig

Besiktningman: V Lundin/Reinke



INFORMATION

Lagen om skydd mot olyckor 2003:778 innebär ett större ansvar för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

I samband med besiktning har sotning/stoftsugning av eldstäder med rökanaler utförts.

Övrigt: Rådmansgatan 78 lägenhet 2:2 tr Lindqvist Wilhelmsson, Besiktning med röktryckprovning utförd 131122 på 3 stycken kakelugnar med rökanaler i vardagsrum, matsal och sovrum, reparerade med rökgasslangar, rökanalerna konstaterades täta, utan anmärkning enligt 13-BP633.



Skfm Lars Sundström AB
Stockholms 2:a Sotningsdistrikt

Värtavägen 57, 115 38 STOCKHOLM
Tel: 08 663 47 15 Fax:

Rensningsprotokoll

Ägare

Brf Tuben 3 gm M Edbom
Upplandsgatan 23
113 60 STOCKHOLM
Kund nr: 170200
Fastighetsansvarig

Objekt

Fastighetsbeteckning: Tuben 3
Byggnadens adress: Upplandsg 23, Rådmansg 78
Specifikation av lokal:
Antal lägenheter:
Antal fläktar:
Systemtyp: Självdrag

Objektnr 4127

Arbete

Typ av arbete: Sotning/stoftsugning av eldstäder med rökkanaler enligt nedan

Utfört datum: 140115-0116

Utfört av: Stockholms 2:a Sotningsdistrikt

Port nr	Läg.nr	Namn	Objekt	Anmärkning
.		Upplandsgatan 23		
1:1		Sundin Ramström		Sotning/stoftsugn av 2 kakelugnar med rökkanaler
1:2		Edbom		Sotning/stoftsugn av 5 kakelugnar med rökkanaler Okulärkontroll av obrukad kakelugn
2:1		Nordstrand Stenqvist		Okulärkontroll av 3 obrukade kakelugnar
2:2		Graaf		Sotning/stoftsugn av 2 kakelugnar med rökkanaler
3:1		Hjelm Persson		Sotning/stoftsugn av 2 kakelugnar med rökkanaler
3:2		Kyhlberg		Sotning/stoftsugn av 4 kakelugnar med rökkanaler
4:1		Krönmark Järqvist		Sotning/stoftsugn av 3 kakelugnar med rökkanaler
4:2		Östborn Dammert		Sotning/stoftsugn av 5 kakelugnar med rökkanaler Kakelugn i hall ej sotad pga stopp i kanal
.		Rådmansgatan 78		
0:1		Blomqvist		Ej tillgänglig
1:2		Jansson		Sotning/stoftsugn av 2 kakelugnar med rökkanaler
2:1		Hosseton Samuelsson		Sotning/stoftsugn av 2 kakelugnar med rökkanaler
2:2		Lindqvist Wilhelmsso		3 stycken nyreparerade rökkanaler från kakelugnar besiktning utförd 131122
3:1		Ekwall		Sotning/stoftsugning av kakelugn med rökkanal
3:2		Fundahn Lindqvist		Ej tillgänglig
4:1		Fredriksson		Sotning/stoftsugn av 2 kakelugnar med rökkanaler
4:2		Tellefsen		Sotning/stoftsugn av 2 kakelugnar med rökkanaler

Kommentarer:



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Skfm Lars Sundström AB

Värtavägen 57, 115 38 Stockholm
Tel: 663 47 15 Fax: 661 63 66
E-mail: info@sotarenstockholm.nu

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
140116	100170200	14-BK9

Fastighetsbeteckning Tuben 3 Adress Upplandsgatan 23 Rådmansg 78	Namn och adress Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
---	--

Kontrollobjekt Objekt nr: Se bilagor Typ: Flerbostadshus

Värmeanläggning

Eldstadstyp: Kakelugnar Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Se bilagor Placering (utrymme): Se bilagor

Rök-/avgaskanal:

Senaste sotning:

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Anm.: Se bifogade protokoll med specifikation per lägenhet/eldstad.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
5.2	Upplandsgatan 23, takstege saknas till skorstenar 2, 6 och 9.	1	
3.9	Rådmansgatan 78, skorsten 4 kanal 1, aspiromatic ej demonterbar.	1	

Kontrollen utförd av:

V Lundin

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotheläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golybeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotheläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egenstotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddscontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/1:1
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Sundin 1:1 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av VL Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flämövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasflakt	5.3 Arbetsplan	
2 Eidningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/1:1-2
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Sundin 1:1 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av VL Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/1:2
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Edbom 1:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Kökspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av VL Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbelägning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbelägning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbelägning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbelägning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/1:2-2
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Edbom 1:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/1:2-3
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Edbom 1:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/1:2-4
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Edbom 1:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Tv rum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:
Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av VL Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/1:2-5
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Edbom 1:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Matsal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras

Kontrollen utförd av VL Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/1:2-6
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom
Adress Upplandsgatan 23, Edbom 1:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Pigkammare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.9	Rökkanal ej besiktningsbar pga låsta utrymmen.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av VL Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrörfoder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/2:1
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Nordstrand Stenqvist 2:1 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 2:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:
Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen
2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av <i>VL</i> Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasflakt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/2:1-2
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Nordstrand Stenqvist 2:1 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 2:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Arbetsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:
Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av VL Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/2:1-3
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Nordstrand Stenqvist 2:1 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 2:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av VL Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	Tel 08-6634715	Fax 08-6616366	E-post info@sotarenstockolm.nu	Org Nr 556135-8424 Innehar F-skattsedel
---	-------------------	-------------------	-----------------------------------	---



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/2:2
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Graaf 2:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 2:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Hall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras

Kontrollen utförd av VL Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvagg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevagg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrörfoder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/2:2-2
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Graaf 2:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 2:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras

Kontrollen utförd av <i>VL</i> Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/3:1
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom
Adress Upplandsgatan 23, Hjelm Persson 3:1 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 3:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:
Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen
2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras

Kontrollen utförd av Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	Tel 08-6634715	Fax 08-6616366	E-post info@sotarenstockolm.nu	Org Nr 556135-8424 Innehar F-skattsedel
---	-------------------	-------------------	-----------------------------------	---



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/3:1-2
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Hjelm Persson 3:1 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 3:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av  Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasflakt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/3:2
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Kuhlberg 3:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 3:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:
Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras

Kontrollen utförd av Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/3:2-2
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Kyhlberg 3:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 3:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av <i>VL</i> Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/3:2-3
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Kyhlberg 3:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 3:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Tv rum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av <i>VL</i> Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrörfoder	5.4 Takbeläggning	

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/3:2-4
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Kyhlberg 3:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Kökspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 3:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Matsal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av <i>VL</i> Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrörfoder	5.4 Takbeläggning		



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/4:1
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom
Adress Upplandsgatan 23, Krönmark Järqvist 4:1 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel/slang	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/4:1-2
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Krönmark Järqvist 4:1 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kachelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Matsal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel/slang	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/4:1-3
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom
Adress Upplandsgatan 23, Krönmark Järqvist 4:1 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel/slang	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/4:2
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Östborn 4:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Arbetsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:
Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen
2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/4:2-2
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Östborn 4:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Tv rum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:
Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras

Kontrollen utförd av Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfakt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/4:2-3
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Östborn 4:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kachelugn	<input type="checkbox"/> Kökspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Matsal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:
Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen
2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras

Kontrollen utförd av Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	Tel 08-6634715	Fax 08-6616366	E-post info@sotarenstockolm.nu	Org Nr 556135-8424 Innehar F-skattsedel
---	-------------------	-------------------	-----------------------------------	---



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/4:2-4
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Östborn 4:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrörfoder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/4:2-5
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Upplandsgatan 23, Östborn 4:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Pigkammare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.9	Rökkanal ej besiktningsbar pga låsta utrymmen.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 140115	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/4:2-6
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom
Adress Upplandsgatan 23, Östborn 4:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Hall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.9	Rökkanal ej besiktningsbar pga stopp i kanal.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av <i>VL</i> Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress	Tel	Fax	E-post	Org Nr
Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	08-6634715	08-6616366	info@sotarenstockolm.nu	556135-8424 Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140116	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/0:1
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Rådmanngatan 78, Blomqvist 0:1 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	--	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
1-3	Lägenhet ej tillgänglig.	1	

1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras

Kontrollen utförd av Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrörfoder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140116	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/1:2
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Rådmanngatan 78, Jansson 1:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:
Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av VL Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2 1 Flamövervakning	3 8 Sotbeläggning	5 5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2 2 Skydd mot tillbakabrand	3 9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2 3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2 4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress	Tel	Fax	E-post	Org Nr
Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	08-6634715	08-6616366	info@sotarenstockolm.nu	556135-8424 Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 140116	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/1:2-2
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Rådmansgatan 78, Jansson 1:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:
Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av VL Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasflakt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress	Tel	Fax	E-post	Org Nr
Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	08-6634715	08-6616366	info@sotarenstockolm.nu	556135-8424 Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140116	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/2:1
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Rådmanngatan 78, Hosselton 2:1 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kachelugn	<input type="checkbox"/> Kökspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 2:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av VL Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrörfoder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 140116	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/2:1-2
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Rådmanngatan 78, Hosselton 2:1 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 2:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:
Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen
2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras

Kontrollen utförd av VL Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress	Tel	Fax	E-post	Org Nr
Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	08-6634715	08-6616366	info@sotarenstockolm.nu	556135-8424 Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140116	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/2:2
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Rådmanngatan 78, Lindqvist Wilhelmsson 2:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	--	--	--	--------------------------


Anmärkning:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
1-3	Lägenhet ej tillgänglig.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av  Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2 1 Flamövervakning	3 8 Sotbeläggning	5 5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140116	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/3:1
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom
Adress Rådmanngatan 78, Ekwall 3:1 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 3:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av VL Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 140116	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/3:2
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom
Adress Rådmanngatan 78, Lindqvist Fundahn 3:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	--	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
1-3	Lägenhet ej tillgänglig.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress	Tel	Fax	E-post	Org Nr
Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	08-6634715	08-6616366	info@sotarenstockolm.nu	556135-8424 Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140116	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/4:1
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Rådmanngatan 78, Fredriksson 4:1 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av VL Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140116	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/4:1-2
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Rådmanngatan 78, Fredriksson 4:1 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kachelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av VL Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasflakt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 140116	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/4:2
--------------------------------	-----------------------	--------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Rådmanngatan 78, Tellefsen 4:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av VL Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2 1 Flamövervakning	3 8 Sotbeläggning	5 5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2 2 Skydd mot tillbakabrand	3 9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2 3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2 4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress	Tel	Fax	E-post	Org Nr
Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	08-6634715	08-6616366	info@sotarenstockolm.nu	556135-8424 Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 140116	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 14-BK9/4:2-2
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben 3 gm Maria Edbom Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
Adress Rådmanngatan 78, Tellefsen 4:2 tr	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras

Kontrollen utförd av VL Namn: V Lundin	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress	Tel	Fax	E-post	Org Nr
Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	08-6634715	08-6616366	info@sotarenstockolm.nu	556135-8424 Innehar F-skattsedel