



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Skfm Lars Sundström AB

Värtavägen 57, 115 38 Stockholm
Tel: 663 47 15 Fax: 661 63 66
E-mail: info@sotarenstockholm.nu

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
200429	100170200	20-BK205

Fastighetsbeteckning Tuben 3 Adress Upplandsgatan 23 Rådmansg 78	Namn och adress Brf Tuben i Sthlm Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM
---	--

Kontrollobjekt Objekt nr: Se bilagor Typ: Flerbostadshus

Värmeanläggning

Eldstadstyp: Kakelugnar Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Se bilagor Placering (utrymme): Se bilagor

Rök-/avgaskanal:

Senaste sotning:

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Anm.: Se bifogade protokoll med specifikation per lägenhet/eldstad.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos. **	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2
	Upplandsgatan 23.		
5.2	Takbrygga saknas vid skorsten 5.	1	

Kontrollen utförd av:
P Petterson

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golybeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddsontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200429	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/1:2
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Rådmanngatan 78, Jansson 1:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	--	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
1-3	Lägenhet ej tillgänglig.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 200427	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/4:1
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Glane 4:1 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Matsal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel/slang	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:


Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av  Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress	Tel	Fax	E-post	Org Nr
Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	08-6634715	08-6616366	info@sotarenstockolm.nu	556135-8424 Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200427	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/4:1-2
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Glane 4:1 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel/slang	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 200427	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/4:1-3
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Glane 4:1 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel/slang	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras

Kontrollen utförd av  Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200427	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/4:2
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Lundén 4:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Hall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.9	Rökkanal ej lokaliserad pga stopp i kanal.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: P. Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200427	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/4:2-2
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Lundén 4:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av

Namn: P Petterson

1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200427	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/4:2-3
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Lundén 4:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Matsal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.


Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av


Namn: P Pettersson

1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200427	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/4:2-4
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Lundén 4:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning
--------------	---	--	--

Anmärkning:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.9	Rökkanal ej kontrollerad pga bristande takskydd.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200427	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/4:2-5
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Lundén 4:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel/slang	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 200427	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/4:2-6
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Lundén 4:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Jungfrukammare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.9	Rökkanal ej kontrollerad pga att renslucka ej är öppningsbar.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 200427	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/3:2
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Kyhlberg 3:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 3:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Allrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras

Kontrollen utförd av  Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 200427	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/3:2-2
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Kuhlberg 3:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 3:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.9	Rökkanal ej kontrollerad pga bristande takskydd.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av  Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200427	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/3:2-3
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Kyhlberg 3:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Kåkspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> 3:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning					

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---------------------------------------	--	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.9	Rökkanal ej kontrollerad pga bristande takskydd.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras

Kontrollen utförd av  Namn: P Petterson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress	Tel	Fax	E-post	Org Nr
Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	08-6634715	08-6616366	info@sotarenstockolm.nu	556135-8424 Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 200427	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/3:2-4
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Kyhlberg 3:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/>	Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/>	Kakelugn	<input type="checkbox"/>	Köksspis	<input type="checkbox"/>	Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/>	Ved	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/>	3:2 tr	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/>	Matsal	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/>	Tegel	<input type="checkbox"/>	Modul	<input type="checkbox"/>	Stål	<input type="checkbox"/>	
Senaste sotning								

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/>	Okulär kontroll	<input type="checkbox"/>	Täthetsprovning	<input type="checkbox"/>	Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>	
--------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	--

Anmärkning:


Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av  Namn: P Petterson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200428	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/3:1
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Hjelm Persson 3:1 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 3:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning
--------------	---	--	--

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Ormslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Datum för kontrollen 200428	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/3:1-2
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Hjelm Persson 3:1 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 3:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	
1.6	Eldstadsplan saknas.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200428	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/2:1
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Lipcsey 2:1 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 2:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200428	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/2:1-2
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Lipcsey 2:1 tr.	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 2:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Barnkammare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200428	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/2:1-3
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Lipcsey 2:1 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 2:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200428	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/2:2-2
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Le Riche 2:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 2:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.9	Rökkanal ej kontrollerad pga bristande takskydd.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@сотarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 200428	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/1:1
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Sundin Ramström 1:1 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av  Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 200428	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/1:1-2
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Sundin Ramström 1:1 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av  Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200428	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/1:2
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Bari 1:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Barnkammare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av

Namn: P. Petterson

1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränsiehantering
1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200428	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/1:2-2
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Bari 1:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/>	Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/>	Kakelugn	<input type="checkbox"/>	Köksspis	<input type="checkbox"/>	Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/>	Ved	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/>	1:2 tr	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontor	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/>	Tegel	<input type="checkbox"/>	Modul	<input type="checkbox"/>	Stål	<input type="checkbox"/>	
Senaste sotning								

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/>	Okulär kontroll	<input type="checkbox"/>	Täthetsprovning	<input type="checkbox"/>	Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>	
--------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	--

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av  Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200428	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/1:2-3
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Bari 1:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 200428	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/1:2-4
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Bari 1:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Matsal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av  Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200428	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/1:2-5
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Bari 1:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Jungfrukammare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------


Anmärkning:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.9	Rökkanal ej kontrollerad pga att renslucka ej är öppningsbar.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av  Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 200428	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/1:2-6
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Upplandsgatan 23, Bari 1:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av  Namn: P Petterson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200429	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/4:1
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Rådmanngatan 78, Fredriksson 4:1 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200429	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/4:1-2
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Rådmanngatan 78, Fredriksson 4:1 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: F Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200429	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/4:2
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Rådmanngatan 78, Del Sol 4:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av  Namn: P. Petterson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200429	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/4:2-2
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Rådmansgatan 78, Del Sol 4:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 4:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:
Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200429	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/3:1
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Rådmanngatan 78, Jacobsson 3:1 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Kåkspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 3:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		



Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200429	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/3:2-2
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Rådmanngatan 78, Fundahn 3:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 3:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200429	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/2:1
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Rådmansgatan 78, Lindman 2:1 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 2:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel/slang	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	Tel 08-6634715	Fax 08-6616366	E-post info@sotarenstockolm.nu	Org Nr 556135-8424 Innehar F-skattsedel
---	-------------------	-------------------	-----------------------------------	---



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200429	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/2:1-2
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Rådmansgatan 78, Lindman 2:1 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 2:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel/slang	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200429	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/2:2
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Rådmansgatan 78, Persson 2:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 2:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress	Tel	Fax	E-post	Org Nr
Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	08-6634715	08-6616366	info@sotarenstockolm.nu	556135-8424 Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 200429	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/2:2-2
--------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Rådmansgatan 78, Persson 2:2 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 2:2 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Sovrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras

Kontrollen utförd av Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 200429	Reg.nummer 0170200	Protokollsnummer 20-BK205/0:1
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Tuben 3	Ägare Brf Tuben i Sthlm
Adress Rådmanngatan 78, Brattström 0:1 tr	Upplandsgatan 23 113 60 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input type="checkbox"/> Öppen spis	<input checked="" type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Kockspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 0:1 tr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2
3.3	Rökkanalens tekniska kvalitet är bristfällig med trasiga fogar och trasigt tegel.	1	

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av  Namn: P Pettersson	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel